



Câmara Municipal de Estrela d'Oeste

CNPJ 56.367.634/0001-31

Edifício "Ver. José Gaspar Ruas"

www.camaraestrela.sp.gov.br - e-mail: secretaria@camaraestrela.sp.gov.br

Av. São Paulo, nº 481 - Tel/Fax: (17) 3833-1442 - Tel: (17) 3833-3484 - CEP 15650-000 - Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 16/2019

André Pelarin, Vereador com assento a Câmara Municipal de Estrela d'Oeste, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao quanto solicitado, após a realização de vistoria e ainda entendendo se tratar de serviços necessários, Indica ao Senhor Prefeito Municipal que viabilize o seguinte:

"Que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, determine que se proceda um estudo técnico para a substituição das guias de sarjeta na esquina da Rua Rondônia com a Rua Olinda, na altura do nº 503, no Bairro Osquer Scapin, bem como a recuperação do asfalto das respectivas Ruas."

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores a presente propositura tem por objetivo a substituição das guias de sarjeta e a recuperação do asfalto na esquina da Rua Rondônia com a Rua Olinda, para melhor tráfego, já que, por ser um local de constante movimentação, as guias de sarjeta construídas se romperam, formando buracos no asfalto, e dificultando a passagem dos veículos que por ali trafegam.

E não é só, quando chove, a água não segue o seu caminho correto, e acaba ficando parada, formando enormes poças de águas, que aumentam ainda mais as rachaduras no asfalto, ou seja, um transtorno para a população estrelense.

Desta forma, pela expressiva importância dessa obra, e para preservar a segurança dos munícipes, sugiro ao Poder Executivo Municipal que *proceda um estudo técnico para a substituição das guias de sarjeta na esquina da Rua Rondônia com a Rua Olinda, na altura do nº 503, no Bairro Osquer Scapin, bem como a recuperação do asfalto das respectivas Ruas*, preservando sua característica e ordem.

Sala das Sessões "Vereador Olímpio Mõro", 03 de junho de 2019.

ANDRÉ PELARIN

VEREADOR